PLUi

PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Construire ensemble
Grand Paris Seine & Oise

PLUI APPROUVE VU POUR ÊTRE ANNEXE A LA PRESENTE DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE EN DATE DU 16/01/2020

Le Président
Philippe TAUTOU

Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise

PARVENU LE
20 JAN. 2020
SOUS-PRÉFECTURE
78 MANTES LA JOLIE

IV – REGLEMENT

Partie 3 – Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager

3.2 Fiches de Protection Patrimoniale par commune
Achères - Les Mureaux (Volume 1)

construireensemble.gpseo.fr

GRAND PARIS SEINE & OISE
COMMUNAUTÉ URBAINE

SOMMAIRE GENERAL DES FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE PAR COMMUNE

	N° page
Achères	1
Andrésy	63
Arnouville-lès-Mantes	91
Aubergenville	107
Auffreville-Brasseuil	175
Aulnay-sur-Mauldre	185
Boinville-en-Mantois	199
Bouafle	205
Breuil-Bois-Robert	269
Brueil-en-Vexin	283
Buchelay	325
Carrières-sous-Poissy	337
Chanteloup-les-Vignes	363
Chapet	391
Conflans-Sainte-Honorine	419
Drocourt	789
Ecquevilly	831
Epône	863
Evecquemont	881
Favrieux	919

	N° page
Flacourt	935
Flins-sur-Seine	957
Follainville-Dennemont	1019
Fontenay-Mauvoisin	1035
Fontenay-Saint-Père	1053
Gaillon-sur-Montcient	1117
Gargenville	1157
Goussonville	1233
Guernes	1259
Guerville	1293
Guitrancourt	1319
Hardricourt	1337
Hargeville	1363
Issou	1371
Jambville	1403
Jouy-Mauvoisin	1437
Jumeauville	1447
Juziers	1453
La Falaise	1527

SOMMAIRE GENERAL DES FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE PAR COMMUNE

	N° page
Lainville-en-Vexin	**1539**
Le Tertre-Saint-Denis	**1559**
Les Alluets-le-Roi	**1563**
Les Mureaux	**1583**
Limay	*1847*
Magnanville	*1869*
Mantes-la-Jolie	*1883*
Mantes-la-Ville	*1951*
Médan	*2003*
Méricourt	*2035*
Meulan-en-Yvelines	*2045*
Mézières-sur-Seine	*2125*
Mézy-sur-Seine	*2147*
Montalet-le-Bois	*2187*
Morainvilliers	*2225*
Mousseaux-sur-Seine	*2317*
Nézel	*2359*
Oinville-sur-Montcient	*2373*
Orgeval	*2395*
Perdreauville	*2451*

	N° page
Poissy	*2461*
Porcheville	*2657*
Rolleboise	*2681*
Rosny-sur-Seine	*2715*
Sailly	*2761*
Saint-Martin-la-Garenne	*2793*
Soindres	*2823*
Tessancourt-sur-Aubette	*2833*
Triel-sur-Seine	*2849*
Vaux-sur-Seine	*3041*
Verneuil-sur-Seine	*3079*
Vernouillet	*3217*
Vert	*3267*
Villennes-sur-Seine	*3277*

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ALOUETTES (RUE DES)	8	421	78172_PAT_001
ALOUETTES (RUE DES)	19	422	78172_PAT_035
ALOUETTES (RUE DES)	26	423	78172_PAT_667
ALOUETTES (RUE DES)	27	424	78172_PAT_006
ALOUETTES (RUE DES)	39	425	78172_PAT_011
ALOUETTES (RUE DES)	48 BIS	426	78172_PAT_012
ALOUETTES (RUE DES)	48	427	78172_PAT_018
ALOUETTES (RUE DES)	57	428	78172_PAT_023
ALOUETTES (RUE DES)	62	429	78172_PAT_022
ALOUETTES (RUE DES)	65	430	78172_PAT_027
ALOUETTES (RUE DES)	68	431	78172_PAT_030
ANATOLE FRANCE (RUE)	63	432	78172_PAT_033
ANDRESY (RUE D')	6	433	78172_PAT_034
ANDRESY (RUE D')	8	434	78172_PAT_644
ANDRESY (RUE D')	9	435	78172_PAT_037
ANDRESY (RUE D')	12	436	78172_PAT_038
ANDRESY (RUE D')	14	437	78172_PAT_039
ANDRESY (RUE D')	15	438	78172_PAT_040
ANDRESY (RUE D')	17	439	78172_PAT_041
ANDRESY (RUE D')	18	440	78172_PAT_042
ANDRESY (RUE D')	19	441	78172_PAT_043
ANDRESY (RUE D')	20	442	78172_PAT_044
ARCADES (ALLEE DES)	2	443	78172_PAT_045
ARMAND LEPRINCE (BOULEVARD)	21	444	78172_PAT_046
ARMAND LEPRINCE (BOULEVARD)	23	445	78172_PAT_642
ARMAND LEPRINCE (BOULEVARD)	24	446	78172_PAT_047
ARMAND LEPRINCE (BOULEVARD)	25	447	78172_PAT_048
ARNOULT CRAPOTTE (RUE)	8	448	78172_PAT_049
ARNOULT CRAPOTTE (RUE)	10	449	78172_PAT_050
ARNOULT CRAPOTTE (RUE)	19	450	78172_PAT_053
ARNOULT CRAPOTTE (RUE)	44	451	78172_PAT_054
ARNOULT CRAPOTTE (RUE)	52	452	78172_PAT_061
BEFFROY (AVENUE)	4	453	78172_PAT_068
BEFFROY (AVENUE)	7	454	78172_PAT_070
BEFFROY (AVENUE)	8	455	78172_PAT_074
BEFFROY (AVENUE)	12	456	78172_PAT_075
BEFFROY (AVENUE)	14	457	78172_PAT_076

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BEFFROY (AVENUE)	12	458	78172_PAT_077
BEFFROY (AVENUE)	14	459	78172_PAT_078
BEFFROY (AVENUE)	21	460	78172_PAT_080
BEFFROY (AVENUE)	27	461	78172_PAT_082
BEFFROY (AVENUE)	31	462	78172_PAT_083
BEFFROY (AVENUE)	35	463	78172_PAT_084
BEFFROY (AVENUE)	37	464	78172_PAT_085
BEFFROY (AVENUE)	43	465	78172_PAT_086
BEL AIR (RUE DU)	3 BIS	466	78172_PAT_087
BEL AIR (RUE DU)	7	467	78172_PAT_088
BEL AIR (RUE DU)	9	468	78172_PAT_089
CAILLOYS (RUE)	1	469	78172_PAT_099
CAILLOYS (RUE)	9	470	78172_PAT_103
CARNOT (AVENUE)	1	471	78172_PAT_109
CARNOT (AVENUE)	2	472	78172_PAT_108
CARNOT (AVENUE)	5	473	78172_PAT_104
CARNOT (AVENUE)	9 BIS	474	78172_PAT_105
CARNOT (AVENUE)	11	475	78172_PAT_106
CARNOT (AVENUE)	12	476	78172_PAT_110
CARNOT (AVENUE)	13	477	78172_PAT_107
CARNOT (AVENUE)	14	478	78172_PAT_111
CASTELET (RUE DU)	5	479	78172_PAT_114
CASTELET (RUE DU)	7	480	78172_PAT_115
CHAISES (IMPASSE DES)	3	481	78172_PAT_119
CHAISES (IMPASSE DES)	5	482	78172_PAT_118
CHARLES BOURSEUL (RUE)	1	483	78172_PAT_632
CHASSELAS (ALLEE DES)	2	484	78172_PAT_120
CHASSELAS (ALLEE DES)	4	485	78172_PAT_121
CHASSELAS (ALLEE DES)	5	486	78172_PAT_122
CHASSELAS (ALLEE DES)	7	487	78172_PAT_123
CHAUSSEE (RUE DE LA)	2	488	78172_PAT_125
CLOS DE ROME (RUE DU)	9	489	78172_PAT_126
CLOS DE ROME (RUE DU)	11	490	78172_PAT_127
COLONEL COUTISSON (PLACE DU)	2	491	78172_PAT_128
COLONEL COUTISSON (PLACE DU)	3	492	78172_PAT_129
COLONEL COUTISSON (PLACE DU)	5	493	78172_PAT_130

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
COLONEL COUTISSON (PLACE DU)	7	494	78172_PAT_131
COLONEL COUTISSON (PLACE DU)	9	495	78172_PAT_132
COMMANDANT PLAMONT (RUE DU)	4	496	78172_PAT_133
COMMANDANT PLAMONT (RUE DU)	8	497	78172_PAT_135
COMMANDANT PLAMONT (RUE DU)	9	498	78172_PAT_136
COTES DE VANNES (RUE DES)	6 BIS	499	78172_PAT_139
COTES DE VANNES (RUE DES)	7	500	78172_PAT_654
COTES DE VANNES (RUE DES)	8	501	78172_PAT_141
COTES DE VANNES (RUE DES)	9	502	78172_PAT_142
COTES DE VANNES (RUE DES)	10	503	78172_PAT_143
COTES DE VANNES (RUE DES)	11 BIS	504	78172_PAT_144
COTES DE VANNES (RUE DES)	14 BIS	505	78172_PAT_145
COTES DE VANNES (RUE DES)	16 TER	506	78172_PAT_148
COTES DE VANNES (RUE DES)	16 QUATER	507	78172_PAT_147
COTES DE VANNES (RUE DES)	16	508	78172_PAT_146
COTES DE VANNES (RUE DES)	18	509	78172_PAT_149
COTES DE VANNES (LES)		510	78172_PAT_629
COURS DE CHIMAY	3	511	78172_PAT_639
DESIRE CLEMENT (RUE)	3	512	78172_PAT_163
DESIRE CLEMENT (RUE)	11 BIS	513	78172_PAT_173
DESIRE CLEMENT (RUE)	18	514	78172_PAT_177
DESIRE CLEMENT (RUE)	20	515	78172_PAT_178
DESIRE CLEMENT (RUE)	21	516	78172_PAT_179
DESIRE CLEMENT (RUE)	25	517	78172_PAT_180
DESIRE CLEMENT (RUE)	26	518	78172_PAT_181
DESIRE CLEMENT (RUE)	27	519	78172_PAT_182
DESIRE CLEMENT (RUE)	29	520	78172_PAT_183
DESIRE CLEMENT (RUE)	34	521	78172_PAT_184
DESIRE CLEMENT (RUE)	37	522	78172_PAT_185
DESIRE CLEMENT (RUE)	39	523	78172_PAT_186
DESIRE CLEMENT (RUE)	41	524	78172_PAT_187
DESIRE CLEMENT (RUE)	52	525	78172_PAT_190
DESIRE CLEMENT (RUE)	63	526	78172_PAT_192
DESIRE CLEMENT (RUE)	74	527	78172_PAT_640
DESIRE CLEMENT (RUE)	86	528	78172_PAT_196
DESIRE CLEMENT (RUE)	90	529	78172_PAT_198
DESIRE CLEMENT (RUE)	94	530	78172_PAT_200

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
DESIRE CLEMENT (RUE)	107	531	78172_PAT_165
DESIRE CLEMENT (RUE)	113	532	78172_PAT_166
DESIRE FOUCHER (RUE)	1	533	78172_PAT_201
DESIRE FOUCHER (RUE)	2	534	78172_PAT_202
DESIRE FOUCHER (RUE)	9	535	78172_PAT_203
DESIRE FOUCHER (RUE)	13	536	78172_PAT_205
DESIRE FOUCHER (RUE)	15	537	78172_PAT_206
DESIRE FOUCHER (RUE)	34	538	78172_PAT_210
ECOUVILLIERS (RUE DES)	1	539	78172_PAT_641
EGLISE (PLACE DE L')	3	540	78172_PAT_222
EGLISE (PLACE DE L')	4	541	78172_PAT_220
EGLISE (PLACE DE L')	9	542	78172_PAT_223
EGLISE (PLACE DE L')	11	543	78172_PAT_221
EUDOXIE (RUE)	3	544	78172_PAT_231
EUGENE CHABROT (IMPASSE)	6	545	78172_PAT_116
EUGENE LECORRE (QUAI)	14	546	78172_PAT_636
EUGENE LECORRE (QUAI)	16	547	78172_PAT_238
EUGENE LECORRE (QUAI)	40	548	78172_PAT_243
FELIX FAURE (RUE)	7	549	78172_PAT_283
FELIX FAURE (RUE)	12	550	78172_PAT_272
FELIX FAURE (RUE)	13	551	78172_PAT_273
FELIX FAURE (RUE)	16	552	78172_PAT_274
FELIX FAURE (RUE)	17	553	78172_PAT_275
FELIX FAURE (RUE)	19	554	78172_PAT_276
FELIX FAURE (RUE)	21	555	78172_PAT_277
FELIX FAURE (RUE)	23	556	78172_PAT_278
FELIX FAURE (RUE)	25	557	78172_PAT_279
FELIX FAURE (RUE)	27 BIS	558	78172_PAT_281
FELIX FAURE (RUE)	27	559	78172_PAT_280
FELIX FAURE (RUE)	29	560	78172_PAT_626
FELIX FAURE (RUE)	31	561	78172_PAT_282
FONDES (PASSAGE DES)	1	562	78172_PAT_251
FOSSE DU MOULIN (RUE DE LA)	10	563	78172_PAT_254
FOUILLERE (PLACE)	3	564	78172_PAT_255
FOUILLERE (PLACE)	4	565	78172_PAT_256
FOUILLERE (PLACE)	5	566	78172_PAT_257

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
FRERES BRUHIER ALLAIS (RUE DES)	2	567	78172_PAT_260
FRERES FRANÇOIS (RUE DES)	2	568	78172_PAT_262
FRERES FRANÇOIS (RUE DES)	15	569	78172_PAT_267
FRERES FRANÇOIS (RUE DES)	19	570	78172_PAT_268
FRERES FRANÇOIS (RUE DES)	23	571	78172_PAT_269
FROMENTAUX (RUE DES)	6	572	78172_PAT_259
GAILLON (QUAI DE)	40	573	78172_PAT_285
GAILLON (QUAI DE)	41	574	78172_PAT_286
GAILLON (QUAI DE)	48 BIS	575	78172_PAT_288
GAILLON (QUAI DE)	53	576	78172_PAT_291
GAILLON (QUAI DE)	58 BIS	577	78172_PAT_292
GAILLON (QUAI DE)	59	578	78172_PAT_620
GARE (IMPASSE DE LA)	1	579	78172_PAT_294
GARE (IMPASSE DE LA)	3	580	78172_PAT_293
GARE (IMPASSE DE LA)	9	581	78172_PAT_295
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	2 BIS	582	78172_PAT_303
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	18	583	78172_PAT_301
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	25	584	78172_PAT_309
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	28	585	78172_PAT_304
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	31	586	78172_PAT_310
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	32-34	587	78172_PAT_305
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	35	588	78172_PAT_311
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	36	589	78172_PAT_307
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	37	590	78172_PAT_312
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	39	591	78172_PAT_313
GENERAL MANGIN (RUE)	4	592	78172_PAT_320
GENERAL MANGIN (RUE)	8	593	78172_PAT_321
GENERAL MANGIN (RUE)	10	594	78172_PAT_322
GENERAL MANGIN (RUE)	14	595	78172_PAT_323
GENERAL MANGIN (RUE)	18	596	78172_PAT_324
GENERAL MANGIN (RUE)	22	597	78172_PAT_325
GENERAL MANGIN (RUE)	30 BIS	598	78172_PAT_326
GENERAL MANGIN (RUE)	34	599	78172_PAT_327
GENERAL MANGIN (RUE)	38	600	78172_PAT_328

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
GOUFFE (RUELLE DU)	8 BIS	601	78172_PAT_319
GOUFFE (RUELLE DU)	8	602	78172_PAT_318
JEAN JAURES (AVENUE)	14	603	78172_PAT_335
JEAN JAURES (AVENUE)	16	604	78172_PAT_336
JOSEPH BOUYSSEL (RUE)	7	605	78172_PAT_638
JULES GEVELOT (PLACE)	3	606	78172_PAT_637
LA SAVATERIE (RUE)	12	607	78172_PAT_553
LA SAVATERIE (RUE)	49	608	78172_PAT_556
LIBERTE (PLACE DE LA)	2	609	78172_PAT_338
LIBERTE (PLACE DE LA)	3	610	78172_PAT_337
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	42	611	78172_PAT_617
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	70	612	78172_PAT_381
MARECHAL GALLIENI (AVENUE)	5	613	78172_PAT_382
MARECHAL GALLIENI (AVENUE)	42	614	78172_PAT_383
MARECHAL JOFFRE (RUE)	19	615	78172_PAT_384
MARECHAL JOFFRE (RUE)	21	616	78172_PAT_385
MARECHAL MAUNOURY (RUE)	4	617	78172_PAT_387
MARECHAL MAUNOURY (RUE)	31	618	78172_PAT_389
MARECHAL MAUNOURY (RUE)	38	619	78172_PAT_390
MARECHAL MAUNOURY (RUE)	52	620	78172_PAT_392
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	1	621	78172_PAT_363
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	2	622	78172_PAT_364
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	5	623	78172_PAT_366
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	10	624	78172_PAT_367
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI	12	625	78172_PAT_369
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	17	626	78172_PAT_372
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	18	627	78172_PAT_373
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	19	628	78172_PAT_374
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	20	629	78172_PAT_375
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	22	630	78172_PAT_376
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	26	631	78172_PAT_379

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	42	632	78172_PAT_361
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	44	633	78172_PAT_362
MAURICE BERTEAUX (RUE)	4	634	78172_PAT_396
MAURICE BERTEAUX (RUE)	6	635	78172_PAT_397
MAURICE BERTEAUX (RUE)	8	636	78172_PAT_398
MAURICE BERTEAUX (RUE)	9	637	78172_PAT_399
MAURICE BERTEAUX (RUE)	10	638	78172_PAT_400
MAURICE BERTEAUX (RUE)	15	639	78172_PAT_403
MAURICE BERTEAUX (RUE)	16	640	78172_PAT_404
MAURICE BERTEAUX (RUE)	19	641	78172_PAT_407
MAURICE BERTEAUX (RUE)	34	642	78172_PAT_413
MAURICE BERTEAUX (RUE)	35	643	78172_PAT_414
MAURICE BERTEAUX (RUE)	36	644	78172_PAT_415
MAURICE BERTEAUX (RUE)	37	645	78172_PAT_416
MAURICE BERTEAUX (RUE)	39	646	78172_PAT_417
MAURICE BERTEAUX (RUE)	43	647	78172_PAT_418
MAURICE BERTEAUX (RUE)	44	648	78172_PAT_419
MAURICE BERTEAUX (RUE)	46	649	78172_PAT_420
MAURICE BERTEAUX (RUE)	51	650	78172_PAT_423
MAURICE BERTEAUX (RUE)	52	651	78172_PAT_424
MAURICE BERTEAUX (RUE)	57	652	78172_PAT_426
MAURICE BERTEAUX (RUE)	69	653	78172_PAT_430
MOINES (RUE AUX)	2	654	78172_PAT_432
MOINES (RUE AUX)	26	655	78172_PAT_433
NONNAINS (RUE DES)	3	656	78172_PAT_434
NONNAINS (RUE DES)	5	657	78172_PAT_436
PASTEUR (RUE)	3	658	78172_PAT_438
PASTEUR (RUE)	5	659	78172_PAT_439

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
PASTEUR (RUE)	9	660	78172_PAT_440
PASTEUR (RUE)	11-13	661	78172_PAT_441
PASTEUR (RUE)	16	662	78172_PAT_443
PASTEUR (RUE)	18	663	78172_PAT_625
PASTEUR (RUE)	24	664	78172_PAT_444
PASTEUR (RUE)	25	665	78172_PAT_445
PASTEUR (RUE)	26	666	78172_PAT_446
PASTEUR (RUE)	28	667	78172_PAT_447
PASTEUR (RUE)	29	668	78172_PAT_448
PASTEUR (RUE)	32	669	78172_PAT_449
PASTEUR (RUE)	34	670	78172_PAT_450
PASTEUR (RUE)	35	671	78172_PAT_451
PASTEUR (RUE)	37	672	78172_PAT_452
PASTEUR (RUE)	53	673	78172_PAT_453
PASTEUR (RUE)	57	674	78172_PAT_454
PAVILLON (IMPASSE DU)	1	675	78172_PAT_455
PAVILLON (IMPASSE DU)	27	676	78172_PAT_456
PAVILLON (IMPASSE DU)	35	677	78172_PAT_457
PIERRE GUY (RUE)	6	678	78172_PAT_458
POLOGNE (RUE DE)	5	679	78172_PAT_653
POLOGNE (RUE DE)	6	680	78172_PAT_460
POLOGNE (RUE DE)	9	681	78172_PAT_652
POLOGNE (RUE DE)	11	682	78172_PAT_651
POLOGNE (RUE DE)	13	683	78172_PAT_463
POLOGNE (RUE DE)	14	684	78172_PAT_649
PORT (RUE DU)	2-4-6-8	685	78172_PAT_478
PORTE DE PONTOISE (RUE DE LA)	1	686	78172_PAT_481
PORTE DE PONTOISE (RUE DE LA)	2 BIS	687	78172_PAT_482
PORTE DE PONTOISE (RUE DE LA)	4	688	78172_PAT_483
PORTE DE PONTOISE (RUE DE LA)	7	689	78172_PAT_484
PORTE DE PONTOISE (RUE DE LA)	11	690	78172_PAT_485
PORTE DE PONTOISE (RUE DE LA)	12	691	78172_PAT_486
PORTE DE PONTOISE (RUE DE LA)	13	692	78172_PAT_487
PORTE DE PONTOISE (RUE DE LA)	15	693	78172_PAT_488
PORTE DE PONTOISE (RUE DE LA)	17	694	78172_PAT_489

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
PORTE PONTOISE (RUE DE LA)	26	695	78172_PAT_492
PRIEURE (RUE DU)	34	696	78172_PAT_493
PRIEURE (RUE DU)	36	697	78172_PAT_494
PRIEURE (RUE DU)	38	698	78172_PAT_495
PROCESSION (RUE DE LA)	6	699	78172_PAT_496
RENE ALBERT (RUE)	5	700	78172_PAT_502
RENE ALBERT (RUE)	7	701	78172_PAT_504
RENE ALBERT (RUE)	13	702	78172_PAT_506
RENE ALBERT (RUE)	15	703	78172_PAT_507
RENE ALBERT (RUE)	19	704	78172_PAT_508
RENE ALBERT (RUE)	21	705	78172_PAT_509
RENE ALBERT (RUE)	33	706	78172_PAT_511
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	1	707	78172_PAT_528
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	2	708	78172_PAT_529
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	3	709	78172_PAT_530
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	6	710	78172_PAT_531
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	9	711	78172_PAT_532
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	10	712	78172_PAT_533
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	12	713	78172_PAT_635
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	13	714	78172_PAT_534
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	18	715	78172_PAT_535
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	20	716	78172_PAT_536
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	22	717	78172_PAT_537
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	24	718	78172_PAT_538
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	25	719	78172_PAT_539
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	26	720	78172_PAT_540
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	27	721	78172_PAT_541
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	28	722	78172_PAT_542
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	29	723	78172_PAT_543
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	33	724	78172_PAT_544
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	35	725	78172_PAT_627
RICHARD GARNIER (BOULEVARD)	2	726	78172_PAT_633
RICHARD GARNIER (BOULEVARD)	4	727	78172_PAT_526
RICHARD GARNIER (BOULEVARD)	8	728	78172_PAT_527
RUE DES FROMENTEAUX (RUE)	8	729	78172_PAT_258
SAINT MAURICE (RUE)	7	730	78172_PAT_545

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
TROUSSEL (BOULEVARD)	23	731	78172_PAT_564
TROUSSEL (BOULEVARD)	30	732	78172_PAT_566
TROUSSEL (BOULEVARD)	33	733	78172_PAT_568
TROUSSEL (BOULEVARD)	38	734	78172_PAT_569
TROUSSEL (BOULEVARD)	50	735	78172_PAT_574
TROUSSEL (BOULEVARD)	66-68	736	78172_PAT_582
VICARIAT (IMPASSE DU)	8 BIS	737	78172_PAT_585
VICARIAT (IMPASSE DU)	8	738	78172_PAT_583
VICTOR HUGO (RUE)	2	739	78172_PAT_586
VICTOR HUGO (RUE)	12	740	78172_PAT_591
VICTOR HUGO (RUE)	21	741	78172_PAT_597
VICTOR HUGO (RUE)	21 TER	742	78172_PAT_596
VICTOR HUGO (RUE)	21 BIS	743	78172_PAT_595
VICTOR HUGO (RUE)	21	744	78172_PAT_594
VICTOR HUGO (RUE)	23	745	78172_PAT_598
VICTOR HUGO (RUE)	25	746	78172_PAT_601
VICTOR HUGO (RUE)	27	747	78172_PAT_602

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ILE DU BAC (QUAI DE L')		748	78172_PAT_634
REPOS (RUE DU)	20	749	78172_PAT_302

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
FRERES FRANÇOIS (RUE DES)	46	750	78172_PAT_643
PIERREFITTE (RUE DE)	74	751	78172_PAT_645
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	36	752	78172_PAT_156

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
TROIS ENSEMBLES PATRIMONIAUX : RUE DES MARTYRS / RUE BOURBON, RUE RENE ALBERT / QUAI DES MARTYRS DE LA RESITANCE / RUE DE LA SAVATERIE	753	78172_ECP_001 // 78172_ECP_002 // 78172_ECP_016
RUE VICTOR HUGO	755	78172_ECP_003
RUE EDMONT MAGNEZ / RUE ARNOULT CRAPOTTE	757	78172_ECP_004
RUE DU DEPART	759	78172_ECP_005
RUE MARIE CHARLES	761	78172_ECP_006
RUE LEON / BOULEVARD TROUSSEL	763	78172_ECP_007
RUE DU MARECHAL MAUNOURY/RUE EUDOXIE GASTON COUSIN	765	78172_ECP_008
RUE DE CIRJEAN / RUE DES CÔTES DE VANNES	767	78172_ECP_010
DEUX ENSEMBLE PATRIMONIAUX : RUE DE LA SAVATERIE, RUE DU MIDI/QUAI DES MARTYRS, RUE DE LA RESISTANCE, RUE DE LA CHAUSSEE	769	78172_ECP_011 // 78172_ECP_012
RUE EMILE CHAPELIER	771	78172_ECP_013
ENSEMBLE ENCADRE PAR LA RUE VICTOR HUGO, LA RUE MAURICE BERTEAUX ET LA RUE FELIX FAURE	773	78172_ECP_014
RUE DESIRE FOUCHER	775	78172_ECP_015
DEUX ENSEMBLES : RUE DESIRE CLEMENT ET QUARTIER CHENNEVIERES	777	78172_ECP_022 // 78172_ECP_017
BOULEVARD TROUSSEL ET QUAI EUGENE LE CORRE	779	78172_ECP_018
LES LONGUES RAIES : RUE DES ALOUETTES	781	78172_ECP_023
RUE ARNOULT CRAPOTTE / RUE DE LA PORTE DE PONTOISE/RUE DES NONNAINS	783	78172_ECP_024
RUE DE POLOGNE	785	78172_ECP_025

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
BOULEVARD TROUSSEL / RUE DE SEINE / RUE LEON	787	78172_ECU_001

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_001

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

2 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_035

Nom : Villa



Typologie : Villa

5 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*toit à deux pans asymétrique, balcon, soubassement en meulière, travées en bois sur comble, ouverture en rotonde*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_667

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

8 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_006

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

19 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_011

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

26 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Moulure*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_012

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

27 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*2nd quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Auvent, Volets persienne, croupe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_018

Nom : Villa



Typologie : Villa

39 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chaînages d'angles+Encadrement des baies+Volets persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_023

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

48 BIS RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarnes+Gardes corps+Escalier dans la marge de recul+Auvent*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_022

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

48 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarnes+Gardes corps+Escalier dans la marge de recul+Auvent*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_027

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

57 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteau brique, toiture à 2 pans, garde-corps ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_030

Nom : Villa



Typologie : Villa

62 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Zinc
	Dispositions particulières	*oeil de bœuf, marquise, toit terrasse*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_033

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

65 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_034

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

68 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Maison construite par Raymond Lacombe, architecte A.D. à Bagneux, dans un lotissement réalisé en 1931.

Période de construction	*2nd quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pente à deux pans asymétrique, fênetre rotonde, balcon, sous-bassement en pierre de vigny*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_644

Nom : Internat du second degré



Typologie : Immeuble de ville

63 RUE ANATOLE FRANCE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1975-2000*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Structure béton apparente*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_037

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

6 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1879*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteaux en pierre, volets, modénatures, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_038

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

8 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_039

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

9 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*extension pentagonale, bandeau, polychromie, carreaux de verre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_040

Nom : Villa



Typologie : Villa

12 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*bandeau brique, épi de faitage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_041

Nom : Villa



Typologie : Villa

14 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*vigne vierge, volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_042

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

15 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_043

Nom : Villa



Typologie : Villa

17 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bois sous toiture, linteau brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_044

Nom : Maison rurale



Typologie : Maison rurale

18 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_045

Nom : Villa



Typologie : Villa

19 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :

Exceptionnel

Genèse	Maison de villégiature construite en 1911 pour le joaillier Parisien Mellerio. Dans les années 1950 elle fut rachetée par l'entreprise Bonna qui y logea des employés. C'est actuellement un immeuble en copropriété.

Période de construction	*1911* *1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*balcon de la terrasse*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_046

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

20 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*toiture en escalier et dessin sur pignon, décors briques*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_642

Nom : Immeuble collectif

Typologie : Immeuble collectif

2 ALLEE DES ARCADES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1975-2000*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+4	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*modénature des façades*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_047

Nom : Villa



Typologie : Villa

21 BOULEVARD ARMAND LEPRINCE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*meulière, marquise en ferronnerie et verre, encadrement en brique, lucarnes, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_048

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

23 BOULEVARD ARMAND LEPRINCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*toiture complexe, linteau en brique,marquise, lucarne, moellon*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_049

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

24 BOULEVARD ARMAND LEPRINCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne, toit à 2 pans avec lucarne à pignon, persiennes, sous-bassement en meulière, bandeaux sur façade*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_050

Nom : Villa

Typologie : Villa

25 BOULEVARD ARMAND LEPRINCE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Toiture Mansart, lucarnes, pierre et meulière sur murs, garde-corps, marquise, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_053

Nom : Villa

Typologie : Villa

8 RUE ARNOULT CRAPOTTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*2nd quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pierre de vigny, Bandeaux, Toît complexe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_054

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

10 RUE ARNOULT CRAPOTTE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pierre de meulière, linteau briques, marquise, toiture complexe, persienne métallique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_061

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

19 RUE ARNOULT CRAPOTTE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*meulière, travées en bois sur combles, marquise en bois, toiture complexe, encadrement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_068

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

44 RUE ARNOULT CRAPOTTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pierre de vigny pour la maison, symétrie des ouvertures sur le bâtiment en longueur, avancée en débord, garde-corps en bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_070

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

52 RUE ARNOULT CRAPOTTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*sous-bassement en pierre de vigny, crépi*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_074

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

4 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pierre de vigny, encadrement des fenetres, toiture à deux pans avec débord, escalier, encadrement blanc*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_075

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

7 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*meulière, marquise, encadrement en brique, garde-corps en ferronerie, deux piliers en meulière, toiture complexe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_076

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

8 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1934*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pierre de vigny, deux bandeaux, ouvertures en arc de cercle, toiture à deux pans avec débord, symétrie de la façade, garde-corps métallique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_077

Nom : Villa

Typologie : Villa

12 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, brique, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_078

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

14 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*briques en façade*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_080

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

21 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_082

Nom : Maison

Typologie : Pavillon

27 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	maison construite en 1960 par et pour Gaston Rousset, directeur de l'école de Fin d'Oise. Dans un premier temps le permis de construire avait été refusé parce que la façade de style "néoprovençal" n'était pas admise dans le quartier.

Période de construction	*1960* *3e quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Baie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_083

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

31 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Brique, linteaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_084

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

35 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1934*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_085

Nom : Maison de villegiature dite Les Raisins

Typologie : Maison de bourg

37 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*limite XIXème XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chainage angle et bandeau en brique,faux colombage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_086

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

43 AVENUE BEFFROY



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Cheminée, débords de toit en bois, linteau, soubassement meulière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_087

Nom : Villa



Typologie : Villa

3 BIS RUE DU BEL AIR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1920-1945*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, appuis et linteaux de fenêtres, garde corps en fer forgé, bois débord de toiture, œil de bœuf*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Alignement d'arbres*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_088

Nom : Villa





Typologie : Villa

7 RUE DU BEL AIR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chaînage, hublot, garde corps, encadrements, épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_089

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

9 RUE DU BEL AIR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1920-1945*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*modénatures en briques, linteaux et appuis de fenêtres, débord de toiture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_099

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

1 RUE CAILLOYS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*2nd quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*linteau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_103

Nom : Villa



Typologie : Villa

9 RUE CAILLOYS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1937*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_109

Nom : Villa Fernande

Typologie : Maison de notable

1 AVENUE CARNOT

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Maison de notable construite en 1894 pour Théophile Lacroix. Des communs et un kiosque (détruits) ont été construits en 1896.

Période de construction	*1894* *2nd quart du XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Chaînage, ornement, cheminée, moulure, lucarne marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_108

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

2 AVENUE CARNOT



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*balcon, rambardes de balcon, encadrements de fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_104

Nom : Maison de ville

Typologie : Maison de bourg

5 AVENUE CARNOT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement, marquise, volets marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_105

Nom : Maisons Jumelles

Typologie : Maison de bourg

9 BIS AVENUE CARNOT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*limite XIXème XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, garde corps, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_106

Nom : Villa



Typologie : Villa

11 AVENUE CARNOT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, linteau, ferronnerie, volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_110

Nom : Villa

Typologie : Villa

12 AVENUE CARNOT

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Cette maison abrite un centre d'accueil et de soins médicaux psychologiques, antenne de l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye

Période de construction	*limite XIXème XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, marquise, clef, chaînage d'angle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Arbre remarquable*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_107

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

13 AVENUE CARNOT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*écusson en céramique, modénatures en brique, appui-jardinière de la fenêtre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_111

Nom : Villa



Typologie : Villa

14 AVENUE CARNOT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle, bandeau, garde-corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_114

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

5 RUE DU CASTELET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chaînage brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_115

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

7 RUE DU CASTELET



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*balconnets, linteaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_119

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

3 IMPASSE DES CHAISES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_118

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

5 IMPASSE DES CHAISES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_632

Nom : Commissariat

Typologie : Immeuble de ville

1 RUE CHARLES BOURSEUL



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	restructuration faite en 2008 par Alain Derbesse architecte

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_120

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

2 ALLEE DES CHASSELAS

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_121

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

4 ALLEE DES CHASSELAS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, brique, garde corps, modénature*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_122

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

5 ALLEE DES CHASSELAS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_123

Nom : Villa

Typologie : Villa

7 ALLEE DES CHASSELAS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_125

Nom : Maison rurale



Typologie : Maison rurale

2 RUE DE LA CHAUSSEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_126

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

9 RUE DU CLOS DE ROME

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*débord de toit, appui de fenêtre-jardinière de la baie principale, lucarne rampante*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Alignement d'arbres*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_127

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

11 RUE DU CLOS DE ROME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*milieu XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_128

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

2 PLACE DU COLONEL COUTISSON



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Garde corps, modénature, moulure, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_129

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

3 PLACE DU COLONEL COUTISSON



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Epi de faîtage, moulure, clef, corniche, hublot*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_130

Nom : Villa des Acacias



Typologie : Maison de bourg

5 PLACE DU COLONEL COUTISSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ce lotissement concentré comprend des maisons jumelles donnant sur la place. Sous l'une d'entre elles un passage étroit conduit à une allée privée bordée de 4 maisons accolées identiques

Période de construction	*limite XIXème XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, frise, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_131

Nom : Villa



Typologie : Villa

7 PLACE DU COLONEL COUTISSON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Modénature, clef, garde corps,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_132

Nom : Immeuble de ville



Typologie : Immeuble de ville

9 PLACE DU COLONEL COUTISSON

Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+4	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_133

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

4 RUE DU COMMANDANT PLAMONT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1920-1945*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*débords de toiture en lambris, marquise, épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_135

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

8 RUE DU COMMANDANT PLAMONT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1939* *milieu XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Épi de faîtage, soubassement pierre, bandeau brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_136

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

9 RUE DU COMMANDANT PLAMONT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Bois épi de faîtage, baie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_139

Nom : Le Charme



Typologie : Villa

6 BIS RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*faîtage, escalier*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_654

Nom : Villa



Typologie : Villa

7 RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, garde de corps, volet persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_141

Nom : Villa



Typologie : Villa

8 RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*avancée de toiture, chaînage angle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_142

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

9 RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_143

Nom : Villa



Typologie : Villa

10 RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Exceptionnel

Genèse	Selon la tradition orale, cette maison a été construite pour la famille Dehillerin, grand fabriquant détaillant parisien de batterie de cuisine

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*croupe, épi de faîtage, toit conique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_144

Nom : Villa

Typologie : Villa

11 BIS RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarne,balcon, épi de faîtage, cheminée, décors brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_145

Nom : Villa



Typologie : Villa

14 BIS RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarnes corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_148

Nom : Villa





Typologie : Villa

16 TER RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_147

Nom : Villa



Typologie : Villa

16 QUATER RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_146

Nom : Villa



Typologie : Villa

16 RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_149

Nom : Villa "les Rochers"



Typologie : Villa

18 RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteaux, épi de toit, volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_629

Nom : Poste de Police SNCF



Typologie : Maison rurale

LES COTES DE VANNES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*2000* *XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Chaînage en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_639

Nom : Bâtiment industriel

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

3 COURS DE CHIMAY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1959* *XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_163

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

3 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1920-1945*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*modénature en briques, gardes corps en fer forgé, polychromie, cheminée en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_173

Nom : Maison avec boutique



Typologie : Maison avec boutique

11 BIS RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_177

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

18 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteaux et appuis de fenêtres, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_178

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

20 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau en brique, gardes corps en fer forgé, préau structure bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Alignement d'arbres*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_179

Nom : Immeuble



Typologie : Maison de bourg

21 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*2nd moitié XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeaux, volets, garde-corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_180

Nom : Maison dite La Rose Rouge

Typologie : Villa

25 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1er quart du XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chaînage brique, balconnet, clef, hublot*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_181

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

26 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteaux et appuis fenêtres, polychromie, débords de toiture en lambris, arrondis et retrait de l'entrée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_182

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

27 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*ouverture en demi-lune encadrement brique, bandeau, appuis de fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_183

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

29 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*2nd quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*motifs brique, croupe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_184

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

34 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1920-1945*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteaux des fenêtres, débords de toiture, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_185

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

37 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature brique, garde corps, marquise, chaînage brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_186

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

39 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Brique, modénature, garde corps, marquise, linteaux brique, chaînage angle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_187

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

41 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chaînage brique, hublot, garde corps, marquise, modénaature*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_190

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

52 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_192

Nom : Bâtiment artisanal, industriel



Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

63 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*écusson en céramique, débords du toit en lambris*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_640

Nom : Conservatoire



Typologie : Maison de notable

74 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_196

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

86 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1850*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*corniche, bandeau filant, porte bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_198

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

90 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*milieu XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*garde-corps en ferronerie, oculus*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_200

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

94 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*ancre, volets, porte en bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_165

Nom : Villa



Typologie : Villa

107 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne, porche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_166

Nom : Ancienne exploitation agricole



Typologie : Bâtiment agricole

113 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_201

Nom : Villa



Typologie : Villa

1 RUE DESIRE FOUCHER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1906* *1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Modénature, brique, cheminée, , chaînage, épi de faîtage, girouette*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_202

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

2 RUE DESIRE FOUCHER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1925* *2nd quart du XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement en briques*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_203

Nom : Villa

Typologie : Villa

9 RUE DESIRE FOUCHER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, lucarne, bois, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_205

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

13 RUE DESIRE FOUCHER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Marquise, linteaux en brique, balconnets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_206

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

15 RUE DESIRE FOUCHER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Epi de faîtage, perron, briques*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_210

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

34 RUE DESIRE FOUCHER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1920-1945*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau et appui de fenêtres, modénature en brique, cheminée en briques, garde corps en fer forgé*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_641

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

1 RUE DES ECOUVILLIERS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1975-2000*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Soubassement en briques, volets en bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_222

Nom : Maison rurale



Typologie : Maison rurale

3 PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets bois colorés*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_220

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

4 PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	cette maison nous est connue par une description contenue dans un P.V. d'expert daté de 1830.

Période de construction	*1er quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Statut*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_223

Nom : Maison de ville



Typologie : Maison de bourg

9 PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne, volets bois, balconnets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_221

Nom : Maison de ville



Typologie : Maison de bourg

11 PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1876 ?*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Moulure, volets, balconnets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_231

Nom : Villa



Typologie : Villa

3 RUE EUDOXIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1929* *2nd quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*dessins colombages*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_116

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

6 IMPASSE EUGENE CHABROT

Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_636

Nom : Bâtiment industriel



Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

14 QUAI EUGENE LECORRE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	en activité jusqu'à la fin du XXème siècle puis réaménagé en logements par un promoteur en 2004

Période de construction	*1896* *XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_238

Nom : Maison avec boutique



Typologie : Maison avec boutique

16 QUAI EUGENE LECORRE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Zinc
	Dispositions particulières	*Lucarne, enseigne, chaînage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_243

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

40 QUAI EUGENE LECORRE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Brique, balconnet, modénature*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_283

Nom : Immeuble de ville



Typologie : Immeuble de ville

7 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Maison construite en 1856 pour Jean-Charles Hache

Période de construction	*1856* *3e quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Hublot, volets bois, encadrements* *maison avec un étage de comble à oculi*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_272

Nom : Maison de ville



Typologie : Maison de bourg

12 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*volets, soubassement et bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_273

Nom : Maison de ville

Typologie : Maison de bourg

13 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_274

Nom : Maison de ville

Typologie : Maison de bourg

16 RUE FELIX FAURE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1890*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_275

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

17 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Lucarne, encadrements de fenêtres, balconnets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_276

Nom : Maison de ville



Typologie : Maison de bourg

19 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*encadrement de fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_277

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

21 RUE FELIX FAURE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*rambardes en fer forgé*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_278

Nom : Maison de ville



Typologie : Maison de bourg

23 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Statut*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_279

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

25 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*4e quart XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*porte en bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_281

Nom : Maison de ville

Typologie : Maison de bourg

27 BIS RUE FELIX FAURE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_280

Nom : Maison de ville

Typologie : Maison de bourg

27 RUE FELIX FAURE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, brique, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_626

Nom : Maison de ville

Typologie : Maison de bourg

29 RUE FELIX FAURE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Modénature,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_282

Nom : Immeuble de ville



Typologie : Immeuble de ville

31 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Lucarne, moulure, corniche, clef*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_251

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

1 PASSAGE DES FONDES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Décor brique, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_254

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

10 RUE DE LA FOSSE DU MOULIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*balconnets, encadrement de fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_255

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

3 PLACE FOUILLERE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Moulure, clef*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_256

Nom : Maison avec boutique



Typologie : Maison avec boutique

4 PLACE FOUILLERE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Moulure, cheminée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_257

Nom : Maison avec boutique



Typologie : Maison avec boutique

5 PLACE FOUILLERE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Moulure, rideau publicitaire*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_260

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

2 RUE DES FRERES BRUHIER ALLAIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1888* *4e quart XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*escalier d'accès frontal, lucarne fronton, volets en bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_262

Nom : Villa

Typologie : Villa

2 RUE DES FRERES FRANÇOIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Colombage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_267

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

15 RUE DES FRERES FRANÇOIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_268

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

19 RUE DES FRERES FRANÇOIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*marquise, pans en bois, linteaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_269

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

23 RUE DES FRERES FRANÇOIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_259

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

6 RUE DES FROMENTAUX



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*ornement brique, garde corps , modénature*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Arbre remarquable*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_285

Nom : Maison de notable



Typologie : Maison de notable

40 QUAI DE GAILLON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1890*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Lucarne, hublot, moulure, clef, brique de parement, porche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_286

Nom : Maison de villegiature



Typologie : Maison de notable

41 QUAI DE GAILLON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Maison construite en 1890 pour Marie-Emilie Dugue selon les matrices cadastrales. Le belvédère a probablement été remanié dans les années 1920-1930 et la maison recouverte d'enduit tyrolien . Maison de notable avec grand jardin en bord de Seine, maison de gardien, remises et puits. Maison construite sur une terrasse au pied du coteau. Façade symétrique enduite avec avant-corps central et belvédère de section carrée à l'arrière.

Période de construction	*1890* *4e quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_288

Nom : Maison de notable



Typologie : Maison de notable

48 BIS QUAI DE GAILLON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1883* *4e quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chaînage, moulure, frise, modénature, marquise, lucarne, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_291

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

53 QUAI DE GAILLON

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_292

Nom : Maison de notable



Typologie : Maison de notable

58 BIS QUAI DE GAILLON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*4e quart XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*modénatures en briques bicolores, marquise et gardes corps en fer forgé, épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Alignement d'arbres*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_620

Nom : Villa



Typologie : Villa

59 QUAI DE GAILLON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_294

Nom : Villa



Typologie : Villa

1 IMPASSE DE LA GARE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Épi de faîtage, encadrements brique, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_293

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

3 IMPASSE DE LA GARE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1932*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+4	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_295

Nom : Villa

Typologie : Villa

9 IMPASSE DE LA GARE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1930*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*marquise, balconnets,ouvertures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_303

Nom : Villa



Typologie : Villa

2 BIS AVENUE GASTON LE COUSIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*pans en bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_301

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

18 AVENUE GASTON LE COUSIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_309

Nom : Villa



Typologie : Villa

25 AVENUE GASTON LE COUSIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*4e quart XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement des fenêtres, polychromie, gardes corps en ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_304

Nom : Villa

Typologie : Villa

28 AVENUE GASTON LE COUSIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*2nd quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Balconnet, baie, épi de faitage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_310

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

31 AVENUE GASTON LE COUSIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*2nd quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pans en bois, rambardes en fer forgé*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_305

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

32_34 AVENUE GASTON LE COUSIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*modénatures en briques, arrondis des fenêtres, volets métalliques, rives et poutres apparentes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_311

Nom : Villa

Typologie : Villa

35 AVENUE GASTON LE COUSIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*2nd quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*façade partiellement en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_307

Nom : Villa



Typologie : Villa

36 AVENUE GASTON LE COUSIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_312

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

37 AVENUE GASTON LE COUSIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*4e quart XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteaux et appuis des fenêtres (briques), garde corps fer forgé, porte d'entrée en bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_313

Nom : Villa

Typologie : Villa

39 AVENUE GASTON LE COUSIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*marquise, avancée de toiture avec boiserie, erncadrement de fenêtres et sculptures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_320

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

4 RUE GENERAL MANGIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, brique, garde corps, chaînage brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_321

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

8 RUE GENERAL MANGIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Ornement brique, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_322

Nom : Villa

Typologie : Villa

10 RUE GENERAL MANGIN

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_323

Nom : Villa



Typologie : Villa

14 RUE GENERAL MANGIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Garde corps, brique, baie, œil de bœuf*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_324

Nom : Villa

Typologie : Villa

18 RUE GENERAL MANGIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_325

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

22 RUE GENERAL MANGIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_326

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

30 BIS RUE GENERAL MANGIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_327

Nom : Villa



Typologie : Villa

34 RUE GENERAL MANGIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Pans de bois, lucarnes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_328

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

38 RUE GENERAL MANGIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_319

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

8 BIS RUELLE DU GOUFFE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_318

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

8 RUELLE DU GOUFFE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*4e quart XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets métalliques, appui de fenêtre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_335

Nom : Série de 2 maisons jumelles

Typologie : Pavillon

14 AVENUE JEAN JAURES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrements, modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_336

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

16 AVENUE JEAN JAURES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Épi de faîtage, chaînage, lucarne, tour, cheminée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_638

Nom : Lycée Jules Ferry

Typologie : Immeuble de ville

7 RUE JOSEPH BOUYSSEL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Lycée dont l'architecture est typique d'une époque et donc d'une politique d'enseignement - pour mémoire

Période de construction	*XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_637

Nom : Musée de la Batellerie

Typologie : Château

3 PLACE JULES GEVELOT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	le château et ses dépendances ont été remaniés de nombreuses fois au fil des propriétaires successifs. La commune a acheté le château en 1966 pour y installer le musée de la Batellerie

Période de construction	*1808* *XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*encadrements de fenêtres, bandeau, lucarnes, épi de toit, chaînons d'angle , modénatures p*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_553

Nom : Maison rurale



Typologie : Maison rurale

12 RUE LA SAVATERIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_556

Nom : Maison rurale



Typologie : Maison rurale

49 RUE LA SAVATERIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_338

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

2 PLACE DE LA LIBERTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1920-1945*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Garde corps en ferronnerie, porte cochère pavée avec charpente apparente*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_337

Nom : Immeuble de ville



Typologie : Immeuble de ville

3 PLACE DE LA LIBERTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1920-1945*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Garde corps en ferronerie, bandeau d'étage, polychromie, modénatures et corniche en briques*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_617

Nom : Villa



Typologie : Villa

42 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1930* *2nd quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_381

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

70 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*marquise, encadrements, modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_382

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

5 AVENUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_383

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

42 AVENUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Moulure, garde corps, baie, chaînage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_384

Nom : Villa



Typologie : Villa

19 RUE MARECHAL JOFFRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Hublot, chaînage, modénature*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_385

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

21 RUE MARECHAL JOFFRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*garde corps en fer forgé, rives et crête de toit, chaînage en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_387

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

4 RUE MARECHAL MAUNOURY



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*cheminée, travées en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_389

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

31 RUE MARECHAL MAUNOURY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*4e quart XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteaux et appuis des fenêtres en briques, poutres du toit apparentes, porche latéral structure bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_390

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

38 RUE MARECHAL MAUNOURY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*4e quart XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*garde-corps en fer forgé, bandeaux/linteaux en briques et marquise en ferronnerie/verre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Alignement d'arbres*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_392

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

52 RUE MARECHAL MAUNOURY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*mur de façade partiellement en brique, balconnets en fer forgé*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_363

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

1 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Moulure, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_364

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

2 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*2nd quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Chaînage, moulure, clef; garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_366

Nom : Immeuble de ville



Typologie : Immeuble de ville

5 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*4e quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Brique, Chaînage pierre,moulure*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_367

Nom : Villa

Typologie : Villa

10 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Chaînage, moulure, clef*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_369

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

12 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1869* *milieu XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_372

Nom : Villa



Typologie : Villa

17 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_373

Nom : Maison avec boutique



Typologie : Maison de bourg

18 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*milieu XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_374

Nom : Immeuble de ville



Typologie : Immeuble de ville

19 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1884* *3e quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Brique, Chaînage, clef, moulure*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_375

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

20 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Hublot, Gardes corps, clef, chainage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_376

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

22 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIème 1ere moitié XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Chaînage, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_379

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

26 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1875 ?*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Balcons, lucarne,volet persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_361

Nom : Villa



Typologie : Villa

42 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*4e quart XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*appareil supérieur en brique, polychromie, cheminée, marquise, balcon en bois, gardes corps, épi de faitage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_362

Nom : Villa



Typologie : Villa

44 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Petit patrimoine	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Brique, Bois, lucarne, modénature*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_396

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

4 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Moulure, clef, brique, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_397

Nom : Maison avec boutique



Typologie : Maison avec boutique

6 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_398

Nom : Maison de notable



Typologie : Maison de notable

8 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1926*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Moulure, lucarne, cheminée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_399

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

9 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1868* *4e quart XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*menuiseries bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_400

Nom : Immeuble de ville



Typologie : Immeuble de ville

10 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Moulure, garde corps, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_403

Nom : Immeuble de ville



Typologie : Immeuble de ville

15 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1911* *1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, moulure, clef, lucarne, anse*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_404

Nom : Maison avec boutique



Typologie : Maison avec boutique

16 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_407

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

19 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Hublot, chaînage, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_413

Nom : Immeuble de ville



Typologie : Immeuble de ville

34 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1905* *1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Moulure, lucarne, modénature, porche, balconnet, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_414

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

35 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Moulure, modénature, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_415

Nom : Immeuble (Hotel Des Voyageurs, Café, Restaurant)



Typologie : Maison avec boutique

36 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*4e quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Modénature, moulure, lucarne, garde corps, enseigne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_416

Nom : Maison avec boutique



Typologie : Maison avec boutique

37 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*poutre bois apparente, corniche, chien assis, cheminée en briques*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_417

Nom : Maison avec boutique



Typologie : Maison avec boutique

39 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne pendante à demi-croupe, débord de toiture, volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_418

Nom : Immeuble de ville



Typologie : Immeuble de ville

43 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Brique, moulure,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_419

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

44 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Moulure*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_420

Nom : Maison avec boutique



Typologie : Maison avec boutique

46 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chaînage, lucarne, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_423

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

51 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeaux et linteaux en briques, gardes corps en fer forgé, corniche en briques*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_424

Nom : Maison avec boutique



Typologie : Maison avec boutique

52 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1894*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Moulure, lucarne, chaînage, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_426

Nom : Immeuble de ville



Typologie : Immeuble de ville

57 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*2nd quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Moulure,volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_430

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

69 RUE MAURICE BERTEAUX



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte cochère, Barres d'appui,chaînage, briques*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_432

Nom : Maison rurale



Typologie : Maison rurale

2 RUE AUX MOINES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1876*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_433

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

26 RUE AUX MOINES



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Maison bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_434

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

3 RUE DES NONNAINS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte charretière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_436

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

5 RUE DES NONNAINS



Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte charretière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_438

Nom : Villa

Typologie : Villa

3 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Moulure, chaînage, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_439

Nom : Villa



Typologie : Villa

5 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Angle de chaînage en briques, bandeau de fenêtre, corniche, barre d'appui en fer forgé*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_440

Nom : Villa



Typologie : Villa

9 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	A l'origine : maison en R+1. Extension plus récente: façade en enduit.

Période de construction	*XIXe - 1930, puis fin XXe - début XXIe*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Linteau supérieur de la fenêtre en brique rouge et détail en blanc, qui entoure la fenêtre; linteau inférieur en brique jaune. La façade est en moellons calcaires; corniche et barre d'appui en fer forgé*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_441

Nom : Villa



Typologie : Villa

11_13 RUE PASTEUR

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*limite XIXème XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, ornement brique, lucarne, bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_443

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

16 RUE PASTEUR

Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*limite XIXème XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Moulure, modénature, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_625

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

18 RUE PASTEUR

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*limite XIXème XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Moulure, modénature, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_444

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

24 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_445

Nom : Villa



Typologie : Villa

25 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Linteaux supérieurs fenêtres composés de modénature (2e moitié 18e - 19e siècle caractéristiques des maisons rurales) et briques rouges, avec insertions en enduit blanc.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_446

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

26 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_447

Nom : Villa



Typologie : Villa

28 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Colombage, soubassement pierre, baie, brique, balconnet*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_448

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

29 RUE PASTEUR

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Clef, ornement brique, garde corps, chaînage brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_449

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

32 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Fin XXe - début XXIe*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Soubassement en pierre meulière et partie inférieure des fenêtres (sur la façade) décorées par une modénature sobre; barres d'appui modernes en fer forgé.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_450

Nom : Villa

Typologie : Villa

34 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1932* *2nd quart du XXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Façade aux matériaux mixtes: pierre meulière, enduit et brique.* *Forme de la fenêtre au rdc en arc.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_451

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

35 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Extension latérale récente.

Période de construction	*XIXe - 1930*	**Intérêt**	Historique : Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Barres d'appui en fer forgé; linteaux en briques rouges*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_452

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

37 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*2nd quart XXe siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Linteaux en enduit blanc*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_453

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

53 RUE PASTEUR

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_454

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

57 RUE PASTEUR

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_455

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

1 IMPASSE DU PAVILLON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*poutres débords de toiture, rives de toiture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Alignement d'arbres*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_456

Nom : Villa

Typologie : Villa

27 IMPASSE DU PAVILLON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*garde corps en fer forgé, rives et crête de toit, chaînage d'angle et encadrement des fenêtres en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Alignement d'arbres*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_457

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

35 IMPASSE DU PAVILLON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteaux et appuis des fenêtres, poutres apparentes débords de toiture, marquise, fenêtres triangulaires garage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Alignement d'arbres*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_458

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

6 RUE PIERRE GUY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_653

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

5 RUE DE POLOGNE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_460

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

6 RUE DE POLOGNE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_652

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

9 RUE DE POLOGNE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_651

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

11 RUE DE POLOGNE



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_463

Nom : Villa



Typologie : Villa

13 RUE DE POLOGNE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeaux, modénatures, appui fenêtre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_649

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

14 RUE DE POLOGNE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Garde de corps, pans de bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_478

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

2_4_6_8 RUE DU PORT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Moulure, clef, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_481

Nom : Immeuble de ville



Typologie : Immeuble de ville

1 RUE DE LA PORTE DE PONTOISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1866*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Lucarne, cheminée, chaînage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_482

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

2 BIS RUE DE LA PORTE DE PONTOISE



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_483

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

4 RUE DE LA PORTE DE PONTOISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_484

Nom : Maison de ville

Typologie : Maison de bourg

7 RUE DE LA PORTE DE PONTOISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne, hublot, moulure*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_485

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

11 RUE DE LA PORTE DE PONTOISE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne, chaînage, moulure*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_486

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

12 RUE DE LA PORTE DE PONTOISE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1929*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Brique, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_487

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

13 RUE DE LA PORTE DE PONTOISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_488

Nom : Immeuble de ville



Typologie : Immeuble de ville

15 RUE DE LA PORTE DE PONTOISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarnne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_489

Nom : Villa



Typologie : Villa

17 RUE DE LA PORTE DE PONTOISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Balconnet*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_492

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

26 RUE DE LA PORTE PONTOISE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1890*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Colombages, porte cochère, volet vénitien*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Arbre remarquable*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_493

Nom : Villa

Typologie : Villa

34 RUE DU PRIEURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*2nd quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Brique, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_494

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

36 RUE DU PRIEURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne, soubassement brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_495

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

38 RUE DU PRIEURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Epi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_496

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

6 RUE DE LA PROCESSION



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1891*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_502

Nom : Immeuble de ville



Typologie : Immeuble de ville

5 RUE RENE ALBERT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1888*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Soubassement pierre, moulure*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_504

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

7 RUE RENE ALBERT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Lucarne, Hublot, brique, clef*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_506

Nom : Immeuble de ville



Typologie : Immeuble de ville

13 RUE RENE ALBERT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_507

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

15 RUE RENE ALBERT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_508

Nom : Hôtel restaurant

Typologie : Maison de bourg

19 RUE RENE ALBERT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_509

Nom : Maison de notable



Typologie : Maison de notable

21 RUE RENE ALBERT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Chaînage, clef, lucarne, moulure, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_511

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

33 RUE RENE ALBERT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Porche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_528

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

1 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE &OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_529

Nom : Villa



Typologie : Villa

2 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Baie, balconnet, modénature, moulure décors brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

GRAND PARIS SEINE &OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_530

Nom : La Maisnie



Typologie : Maison de notable

3 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Maison construite sur une propriété détachée dès 1864 du domaine de la " Maisnie". Elle a été transformée en commissariat de police. Un grand domaine existait à cet emplacement. En 1884 les parcelles sont partagées en deux. Maître Lefrançois, les achètent. Il a alors une grande maison toute en longueur. Ne subsiste du bâtiment du XIXème siècle que la partie droite appelée La Maisnie. Elle a perdu une partie de sa modénature.

Période de construction	*1904*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*Modénature, balconnet, chaînage, baie, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_531

Nom : Maison avec boutique



Typologie : Maison avec boutique

6 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Moulure*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_532

Nom : Maison avec boutique



Typologie : Maison avec boutique

9 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*4e quart XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*devanture de boutique art déco, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_533

Nom : Maison avec boutique



Typologie : Maison avec boutique

10 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1920-1945*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*appuis de fenêtres, porche pavé d'accès à la cour*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_635

Nom : Immeuble de ville



Typologie : Immeuble de ville

12 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1993* *XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_534

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

13 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Hublot, lucarne, moulure, balconnets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_535

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

18 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_536

Nom : Immeuble de ville



Typologie : Immeuble de ville

20 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Zinc
	Dispositions particulières	*Lucarne, moulure, clef, corniche, volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_537

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

22 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_538

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

24 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1920-1945*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets bois, appuis et garde corps fenêtres supérieures, polychromie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_539

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

25 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1920-1945*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets métalliques, garde corps en fer forgé, corniche, encadrement des fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_540

Nom : Immeuble de ville



Typologie : Immeuble de ville

26 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Lucarne, Balconnet*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_541

Nom : Immeuble de ville



Typologie : Immeuble de ville

27 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1875*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne, balconnet*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_542

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

28 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_543

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

29 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1866*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_544

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

33 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_627

Nom : Villa

Typologie : Villa

35 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*4e quart XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets en bois, appuis de fenêtre, garde corps, porte du garage bois et carreaux de verre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_633

Nom : Centre hospitalier



Typologie : Immeuble de ville

2 BOULEVARD RICHARD GARNIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	extension en 1990 et 2003 par Michel Remon architecte

Période de construction	*1890* *XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*modénatures, chainons d'alliage, toit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_526

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

4 BOULEVARD RICHARD GARNIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*milieu XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Soubassement pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_527

Nom : Villa

Typologie : Villa

8 BOULEVARD RICHARD GARNIER



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*appuis de fenêtres géométriques, bandeaux, épi de faitage, débords de toiture en lambris*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Arbre remarquable*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_258

Nom : Maison de notable



Typologie : Maison de notable

8 RUE RUE DES FROMENTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_545

Nom : Villa



Typologie : Villa

7 RUE SAINT MAURICE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*toit en escalier*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_564

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

23 BOULEVARD TROUSSEL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_566

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

30 BOULEVARD TROUSSEL



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_568

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

33 BOULEVARD TROUSSEL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*colombage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_569

Nom : Villa

Typologie : Villa

38 BOULEVARD TROUSSEL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement des fenêtres, lucarne rampante*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_574

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

50 BOULEVARD TROUSSEL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_582

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

66_68 BOULEVARD TROUSSEL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Pignons en pierre calcaire, lucarne rampante, encadrement fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Alignement d'arbres*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_585

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

8 BIS IMPASSE DU VICARIAT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1874*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Lucarne, hublot*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_583

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

8 IMPASSE DU VICARIAT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*volets, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_586

Nom : Maison de ville



Typologie : Maison avec boutique

2 RUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Moulure, lucarne, clef*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_591

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

12 RUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1928*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_597

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

21 RUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Moulure, modénature*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_596

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

21 TER RUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Moulure, modénature*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_595

Nom : Maison de ville



Typologie : Maison de bourg

21 BIS RUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Moulure, modénature*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_594

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

21 RUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Moulure, modénature*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_598

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

23 RUE VICTOR HUGO



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Brique, Moulure, modénature*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_601

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

25 RUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Moulure, modénature, volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE &OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_602

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

27 RUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :

Remarquable



Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Moulure, modénature*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_634

Nom : Pont ferroviaire

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

QUAI DE L' ILE DU BAC

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	tablier SNCF fait en 1947

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_302

Nom : Monument aux Morts



Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

20 RUE DU REPOS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	C'est relativement tardivement que le cimetière a quitté le centre ville puisqu'il fallu attendre les ravages de l'épidémie de choléra de 1932 qui fit 85 victimes à Conflans pour que la décision soit prise de transférer le cimetière autour de l'église vers des lieux moins densément bâtis.

Période de construction	*1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Conflans-Sainte-Honorine

Ensemble bâti

78172_PAT_643

Nom : Immeuble collectif



Typologie : Immeuble collectif

46 RUE DES FRERES FRANÇOIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1975-2000*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Soubassement, bandeaux, acrotère, balcons*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Ensemble bâti

78172_PAT_645

Nom : Immeuble collectif

Typologie : Immeuble collectif

74 RUE DE PIERREFITTE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1975-2000*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Pignons latérales en pierre, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Ensemble bâti

78172_PAT_156

Nom : Château de Themericourt

Typologie : Château

36 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	En 1658, le sieur François Lesecq achète les fiefs. Il construit le château en 1667. Dès 1782 il passe entre les mains de plusieurs propriétaires avant d'appartenir en 1906 à Maître Renault, créancier des propriétaires. En 1921, le château a été acheté par "l'Enfance Batelière", une association qui y installe une école primaire avec internat destinée aux enfants de bateliers. Il est donné à l'Etat en 1960 et un nouveau bâtiment scolaire est construit au-dessus, sur le plateau en 1968.

Période de construction	*1667* *la seconde moitié du XVe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Lucarne, modénatures (bandeau, corniche,...), escalier chapelle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection	**Trois ensembles** patrimoniaux : rue des Martyrs / rue Bourbon, rue René Albert / quai des Martyrs de la résistance / rue de la Savaterie
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_001 // 78172_ECP_002 // 78172_ECP_016

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *de manière générale, les maisons sont situées à l'alignement de la voie, en continu, sur un parcellaire de petite taille ne laissant pas de place pour un espace paysager*	
	Gabarit *: R+1+C à R+2*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières* *volets bois*
		Matériaux : *crépi*
	Traitement de la toiture	Forme : *2 pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *rareté des espaces libres sauf pour les maisons donnant quai des martyrs de la résistance.* Clôture : *rareté des clôtures*	

OBJECTIF

Les objectifs poursuivis sont d'une part de sauvegarder les façades paysagères constituées de lierre et de vigne (rue des Martyrs) et d'autre part de mettre en valeur et de réhabiliter les constructions situées en bordure de Seine (rue Bourbon).

Conflans-Sainte-Honorine	78172_ECP_001 // 78172_ECP_002 // 78172_ECP_016





DIPOSITIONS PARTICULIERES		
Qualité paysagère & écologique	Traitement de la façade	*Il convient de développer les façades végétalisées afin de contenir les caractéristiques paysagères existantes et apporter davantage de végétation à cet ensemble dépourvu d'espaces libres.*

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection	Rue Victor Hugo
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_003

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *Maisons situées à l'alignement de la voie, en continu et sur un parcellaire de petite taille ne laissant pas de place pour un espace paysager*.	
	Gabarit *: R+1+C à R+2*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *Travées à tendance régulière* *Modénatures*
		Matériaux : crépi de différentes teintes
	Traitement de la toiture	Forme : *2 pans*
		Matériaux :
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : rares *espaces végétalisés du fait de la forte densité* Clôture : *absence de clôture*	

OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet ensemble bien entretenu constitué de maisons de ville aux enduits et aux menuiseries de différentes teintes donnant un air champêtre au quartier.

Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_003



DISPOSITIONS PARTICULIERES		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Décors : *les modénatures et les volets bois originels sont préservés*

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection	Rue Edmont Magnez / rue Arnoult Crapotte
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_004

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *maisons implantées en recul de l'alignement de la voie et en retrait des limites séparatives ou sur une seule limite séparative.*	
	Gabarit : *R+C à R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées irrégulières*
		Matériaux : *pierre, meulière, brique*
	Traitement de la toiture	Forme : *2 pans*
		Matériaux : *tuiles brunes.*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espace paysager à l'arrière des maisons.*	
	Clôture : *clôtures sur rue constituées de pierre*	

OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet ensemble de maisons constituées de matériaux nobles à savoir la pierre, la meulière ou la brique et dont la situation géographique dévoile de belles vues panoramiques.

Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_004



DISPOSITIONS PARTICULIERES		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Décors *: les linteaux en brique, les débords de toit, les modénatures, les bandeaux, les marquises, les lucarnes, les toits en demi-croupe sont conservés.*
Qualité paysagère & écologique	Clôture : *le mur de clôture en pierre, les piliers et les parties constituées de fer forgé sont préservés.*	

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection	Rue du Départ
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_005

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *maisons hautes implantées en recul de la voie et en retrait des limites séparatives.*	
	Gabarit : *R+1+C à R+2*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *meulière, pierre*
	Traitement de la toiture	Forme : *2 pans, parfois complexes et à demi-croupe.*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *présence de jardins à l'arrière des maisons* Clôture : *clôtures en pierre, meulière, briques, haie , maçonnerie surélevée d'un autre matériau*	

OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet ensemble dont l'harmonie repose sur la présence de très beaux murs de clôture en pierre, en meulière ou en brique.

Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_005



DISOPOSITONS PARTICULIERES		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Décors : *les balconnets, les linteaux en brique, les bandeaux et les souches de cheminée sont préservés*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *l'alignement est souligné par une clôture réalisée en meulière, briques, pierre ou enduit, haie*	

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection	Rue Marie Charles
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_006

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *Parcelles en lanières avec des maisons implantées en recul de la voie et souvent sur une seule limite séparative*	
	Gabarit *: R+C ou R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées irrégulières*
		Matériaux : *pierre, meulière, briques, enduit*
	Traitement de la toiture	Forme : *2 pans ou à demi-croupe*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *présence d'un petit espace paysager en façade et d'un grand jardin à l'arrière*	
	Clôture : elles sont s*ans intérêt patrimonial mais avec une hauteur homogène et parfois doublée de haie vive*	

OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet ensemble composé de jolies maisons parfois constituées de meulière, pierre ou briques.

Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_006



DISPOSITIONS PARTICULIERES		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la toiture	Forme : *l'harmonie existante ainsi que les toits à demi-croupe sont préservés*

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection	Rue Léon / Boulevard Troussel
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_007

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *maisons implantées en recul de la voie, sur une seule limite séparative ou avec un faible retrait, parcelles de grande taille*.	
	Gabarit *: R+2+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *Travées irrégulières*
		Matériaux : *enduit, moellons calcaires*
	Traitement de la toiture	Forme : *2 pans*
		Matériaux : *tuiles brunes.*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *présence de jardins à l'arrière des maisons*	
	Clôture : *clôtures mixtes, mur ou haie*	

OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver les éléments architecturaux de ces demeures.

Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_007



PARTICULARITES	
Qualité urbaine & architecturale	Décors *: les lucarnes, les toits à demi-croupe les débords de toit, les pans en bois, les marquises et les balconnets sont maintenus ou reconstitués*

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection	Rue du Maréchal Maunoury / rue Eudoxie / avenue Gaston Cousin.
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_008

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *maisons implantées généralement en recul de l'alignement de la voie, sur un parcellaire de taille moyenne.*	
	Gabarit *: R+C à R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *pierre, meulière ou enduit.*
	Traitement de la toiture	Forme : *toitures parfois complexes.*
		Matériaux : *tuiles brunes.*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *présence de jardins à l'arrière des maisons*	
	Clôture : *clôture sur voie ajourée.*	

OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver le front bâti et l'harmonie qui se dégage de cet ensemble constitué de maisons de taille moyenne voisinant avec des maisons de plus grande taille. Les toitures complexes et les matériaux révèlent un riche patrimoine à conserver.

Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_008



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Qualité urbaine & architecturale	*Les éléments de décor des façades sont préservés et développés : briques, forme complexe des toits, encadrements de fenêtres, cheminées.*
Qualité paysagère & écologique	Clôture : *les clôtures sont à claire-voie, le fer forgé est conservé*.

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection	Rue de Cirjean / rue des Côtes de Vannes
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_010

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *maisons implantées en recul de la voie et en retrait des limites séparatives ou sur une seule limite, sur un parcellaire rectangulaire de taille moyenne*	
	Gabarit : *R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *meulière, pierre, moellons calcaire, crépi*
	Traitement de la toiture	Forme : *2 pans, parfois complexe et à demi-croupe*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *présence de petits espaces paysagers en façade et grands jardins à l'arrière des maisons*	
	Clôture : *clôtures ajourées et constituées de haies végétales*	

OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet ensemble caractérisé par des demeures de grande qualité ; les façades marquées par des haies et des espaces arborés donnent une ambiance végétale à ce quartier aéré.

Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_010



DISPOSITIONS PARTICULIERES		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Matériaux : *la meulière est préservée*
		Décors : *les balconnets, les linteaux, les pans en bois, les lucarnes et les toitures complexes sont préservés*
Qualité paysagère & écologique	*Les haies vives sont recommandées*	

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection	**Deux ensembles patrimoniaux** : rue de la Savaterie, rue du Midi / quai des Martyrs de la Résistance, rue de la Chaussée
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_011 // 78172_ECP_012

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie **&** **Implantation des constructions**	Rapport à la rue et aux limites : *maisons situées à l'alignement de la voie, en continu*	
	Gabarit *: R+1 à R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières* *volets bois*
		Matériaux : *crépi de différentes teintes*
	Traitement de la toiture	Forme : *2 pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *rareté des espaces libres lesquels sont végétalisés* Clôture : *absence de clôture*	

OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de sauvegarder ce quartier ayant une double exposition, à savoir les bords de Seine et le quartier historique avec son parc. Il faut d'une part veiller à la préservation architecturale des bords de Seine et d'autre part conserver les éléments en harmonie avec la place de l'église, témoins de l'histoire de la commune.

Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_011 // 78172_ECP_012



DISPOSITIONS PARTICULIERES		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Matériaux : *la teinte de l'enduit peut varier mais elle doit tenir compte de la diversité des teintes existantes*

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection	Rue Emile Chapelier
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_013

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les maisons sont implantées en recul de la voie et sur une limite séparative*	
	Gabarit : *R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *pierre, meulière, briques, enduit*
	Traitement de la toiture	Forme : *toitures complexes*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espaces arborés en façade et à l'arrière des maisons*	
	Clôture : *clôtures en murs, parfois doublées de haies*	

OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver la qualité architecturale des maisons pour certaines datées du début du XXème siècle et situées dans un environnement végétalisé.

Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_013



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Qualité urbaine & architecturale	*L'aspect d'origine est conservé et notamment les toits à longs pans*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *elles sont réalisées en mur plein lequel s'harmonise avec celui des clôtures avoisinantes et peut être doublé d'une haie*

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection	Ensemble encadré par la rue Victor Hugo, la rue Maurice Berteaux et la rue Félix Faure
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_014

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *Maisons situées à l'alignement de la voie, en continu et sur un parcellaire de petite taille.*	
	Gabarit *: R+1 à R+3*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *Travées régulières, modénatures, balconnets, volets bois*
		Matériaux : *crépi de différentes teintes, meulière*
	Traitement de la toiture	Forme : *2 pans*
		Matériaux : *tuiles*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : .rares *espaces végétalisés du fait de la forte densité* Clôture : *absence de clôture (sauf Maurice Berteaux)*	

OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet ensemble situé en centre-ville et dont la densité, la morphologie et les teintes harmonieuses renforcent l'ensemble et constituent une rupture avec les grandes voies de circulation proches.

Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_014



PARTICULARITES		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Décors : *les modénatures, encadrement des fenêtres, linteaux, balconnets, murs végétalisés sont à préserver*

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection	Rue Désiré Foucher
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_015

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les maisons sont implantées en recul de la voie, en retrait des limites séparatives et sur un parcellaire longiligne de grande taille*	
	Gabarit *: R+C à R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *moellons calcaire et enduit*
	Traitement de la toiture	Forme : *2 pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *petit espace paysager en façade des maisons et jardin à l'arrière*	
	Clôture : *clôtures mixtes ou grillage.*	

OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver la morphologie urbaine et la qualité architecturale des maisons situées dans un environnement paysager.

Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_015



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Qualité urbaine & architecturale	*L'aspect d'origine est conservé et notamment les linteaux en briques, les marquises, les balconnets et les volets en bois originels*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *la clôture est mixte ou réalisée en grillage*

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection	**Deux ensembles** : rue Désiré Clément et quartier Chennevières
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_017 //78172_ECP_022

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les maisons sont implantées à l'alignement de la voie et sur les deux limites séparatives ou en recul de la voie et en retrait des limites séparatives ou sur une seule limite lorsque le parcellaire est de grande taille.*	
	Gabarit *: R+C à R+1*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *meulière, moellons calcaire, enduit*
	Traitement de la toiture	Forme : *2 pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *jardins à l'arrière des constructions*	
	Clôture : *clôtures mixtes*	

OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver la morphologie urbaine et la qualité architecturale des maisons situées dans un environnement végétalisé en rupture avec les immeubles collectifs voisins.

Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_017 // 78172_ECP_022





DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Qualité urbaine & architecturale	*L'aspect d'origine est conservé et notamment les encadrements de fenêtres, les linteaux en briques, les balconnets, les volets en bois originels et les débords de toit.*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *lorsque la construction est en recul de la voie, la clôture est réalisée en mur soit plein ou sur au maximum la moitié de la hauteur totale et dans ce dernier cas le mur partiel est doublé d'une haie.*

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection	Boulevard Troussel et quai Eugène Le Corre
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_018

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *Maisons implantées en recul de l'alignement de la voie,* en retrait ou en limite séparative.	
	Gabarit *: R+1 à R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *pierre, enduit*
	Traitement de la toiture	Forme : *2 pans, 4 pans*
		Matériaux : *tuiles brunes.*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *présence de jardins à l'arrière des maisons*	
	Clôture : *clôture mixtes constituées d'un soubassement en maçonnerie ou en pierre surmontée de lisses*	

OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver la qualité architecturale de cet ensemble en bordure de Seine.

Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_018



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Morphologie & Implantation des constructions	*Les constructions et les extensions s'intègrent dans le tissu existant en utilisant les mêmes matériaux et en préservant les caractéristiques architecturales. Ainsi, les linteaux, les chiens assis, les cheminées, les encadrements de fenêtres, les parements de pierre et les grandes lucarnes sont à maintenir.*
Qualité urbaine & architecturale	

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection	**Les Longues Raies** : rue des Alouettes
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_023

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les maisons sont implantées en bande en recul de la voie et en retrait de limites séparatives*	
	Gabarit : *R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *pierre, moellons calcaire, meulière, briques, enduit*
	Traitement de la toiture	Forme : *toitures complexes*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espaces arborés en façade et à l'arrière des maisons*	
	Clôture : *clôtures mixtes, parfois végétalisées*	

OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver la qualité architecturale des maisons situées à proximité des bois dans ce quartier à l'écart du centre-ville.

Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_023



DISPOSITIONS PARTICULIERES		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	*L'aspect d'origine est conservé et notamment, les linteaux, les balconnets, les briquettes, les encadrements de fenêtres, les débords de toit et les toits à demi-croupe*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *elles peuvent être mixtes, les murs pleins sont proscrits. Elles sont basses et s'harmonisent avec la construction et les clôtures avoisinantes*	

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection	Rue Arnoult Crapotte / rue de la Porte de Pontoise / rue des Nonnains
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_024

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les maisons sont implantées à l'alignement de la voie et en limites séparatives sur un parcellaire de grande taille*	
	Gabarit *: R+1 à R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *moellons calcaire, enduit*
	Traitement de la toiture	Forme : *2 pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espaces arborés à l'arrière des maisons*	
	Clôture : *clôtures mixtes, doublées de haies*	

OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver ce front urbain et la qualité du parcellaire de grande taille, rareté de ce parcellaire en plein cœur de ville.

Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_024



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Qualité urbaine & architecturale	*L'aspect d'origine est conservé et notamment les volets en bois originels, les linteaux, les marquises et les balconnets.*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *elles sont réalisées en mur enduit plein ou sur au maximum la moitié de la hauteur totale et ce mur peut être doublé d'une haie vive d'essences locales*

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection	Rue de Pologne
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_025

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les maisons sont implantées en recul de la voie et sur une limite séparative*	
	Gabarit : *R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées irrégulières*
		Matériaux : *moellons calcaire, enduit*
	Traitement de la toiture	Forme : *toitures complexes*
		Matériaux : *tuiles brunes, pans en bois*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espaces arborés en façade et à l'arrière des maisons*	
	Clôture : *clôtures mixtes, parfois doublées de haies*	

OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver la qualité architecturale des maisons pour certaines datées du début du XX^{ème} siècle et situées dans un environnement végétal.

Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_025



DISPOSITIONS PARTICULIERESS	
Qualité urbaine & architecturale	*L'aspect d'origine est conservé et notamment les pans en bois, les linteaux, les balconnets, les encadrements, les briquettes et les débords de toit*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *elles sont mixtes et peuvent être doublées d'une haie vive d'essences locales, les murs pleins sont proscrits*

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Fiche de protection	Boulevard Troussel / rue de Seine / rue Léon
Ensemble Cohérent Urbain	78172_ECU_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *maisons en recul de la voie et en continuité des limites séparatives*	
	Gabarit : *R+C à R+1*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *revêtements en pierres et crépi* *Volets bois, chiens assis, grandes lucarnes*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *jardin à l'arrière*	
	Clôtures : *elles sont constituées de haies ou d'un mur en maçonnerie ou en pierre surmonté de lisses ou de grilles*	

OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver l'ordonnancement, les grandes lucarnes et la combinaison de matériaux de nature et de teinte diverses de cet ensemble situé en bordure de Seine et qui se démarque des constructions voisines

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 78172_ECU_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Morphologie et implantation des constructions	*L'emprise au sol des annexes et extensions ne peut dépasser 20% de l'emprise totale de la construction principale*
Qualité urbaine & architecturale	Composition : *les volets en bois originels et les grandes lucarnes sont préservés*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *elles sont de même taille, le mur plein est proscrit*